

対象：

Windows版/Android版 WeDo 2.0アプリ バージョン1.9.385

症状：

「モーターの回転方向」ブロックと「モーターの強さ」ブロックをこの順番で続けて使うと、その後の「モーターの回転方向」ブロックの設定のみが反映される。



例えば、次のプログラムは正しく動作しません。1つ目の「時計回りに回転」が一瞬実行されたあと、「モーターの強さ8」が実行されると同時に、モーターは反時計回りに回転を始めます。



この症状は、「モーターの回転方向」ブロックと「モーターの強さ」ブロックを、その順番で使わないことで回避できます。例えば上記プログラムの場合、次のように書き換えると、期待通りの動作をします。



根本解決ではございませんが、上記を参考にプログラムを作成いただければ幸いです。アプリのバージョンアップ等により根本的に解決いたしましたら、再度お知らせいたします。